

[Home](#) | [List](#) | [Find](#) | [Logout](#)

Messa

Operador:	Nelson Acosta										
Fecha:	04/Jul/23										
Turno:	Noche										
Consumiendo barco #:	67 RT hon paul E martin										
Pila:	Sur										
U1 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Cemex:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Argos:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - MPSA:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0	U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	7/5/2023 4:16:24 AM by Nelson Acosta // 7/5/2023 4:43:46 AM by Nelson Acosta // 7/5/2023 4:53:35 AM by Nelson Acosta //										

Seguridad:

Sistema Contra Incendios :
Sistema CO2 Reclaimer A :
Sistema CO2 Reclaimer B :
Termografia Pila Sur :
Termografia Pila Norte :

Ambiente:

Operaciones: Se Alimento silos De la Unidad 1 Y 2
3 metales Liberados
-Se mejoro Condiciones de Draiver Interlok del alimentador 771FE9001
-Personal de Lubricason Trabajaron en sistema de grasa de Reclamador B
-se Cambio Pulcor de la TC02 pulcor BL

Operadores en Turno:

Eliceo
Alcibiades
Nelson

Niveles de Silos de Carbon (metros libres):

Inicio:18:40	Final:04:400	Estatus de pilas de carbon:
U1-A :12.00	U1-A :3.00	A norte: Finalizada /2/7/2023
U1-B :11.00	U1-B :2.00	B sur: Reclamando
U1-C :2.30F/s	U1-C :2.30 f/s	
U1-D :12.50	U1-D :3.00	
U2-A :12.00	U2-A :1.40	
U2-B :11.60	U2-B :2.50	
U2-C :9.80	U2-C :2.00	
U2-D :6.70F/s	U2-D :6.70f/s	

Estatus de la Cancha de Carbon:
-Sin Presencia de punto Caliente

Equipos usado para la tranferencia de carbon:
Grupo Crusher Train:A/B Grupo Reclaimer Train:A

Equipos o instrumentos con falla durante la operacion:
-Paradas por alarma de chut Bloak TC-05B (en chutamiento no eran real)
-

Notas:
WO 1154115 Calibración de sensor de nivel de silo 2A. La lectura tiene una diferencia aproximda de 20% con respecto a lo real .
-Duscolector DE-04 mantiene en falla Dampeer 0XM876B TC-05B D